

NOMENCLATURE DES PHASES

Ensemble **CANON**

Pièce **BASE**

Matière



1

1

Nom

Date

Série

DT 02

Phase	DESIGNATION	MACHINE	OBSERVATIONS
010	DECOUPE		
020	FRAISAGE	SAPHIR 450	
030	FRAISAGE O687	HAAS mode 3 AXES	
040	FRAISAGE O688	HAAS mode 3 AXES	
050	FRAISAGE O684	HAAS mode 3 AXES	
060	CONTROLE		
Edition d'éducation de SOLIDWORKS – A titre éducatif uniquement.			