

NOMENCLATURE DES PHASES

Ensemble **CANON**

Pièce **BASE**

Matière



1

1

Nom

Date

Série

DT 02

| Phase | DESIGNATION | MACHINE | OBSERVATIONS |
|---|-----------------------------|------------------|--------------|
| 010 | DECOUPE | | |
| 020 | FRAISAGE | SAPHIR 450 | |
| 030 | FRAISAGE O687 | HAAS mode 3 AXES | |
| 040 | FRAISAGE O688 | HAAS mode 3 AXES | |
| 050 | FRAISAGE O684 | HAAS mode 3 AXES | |
| 060 | CONTROLE | | |
| Edition d'éducation de SOLIDWORKS – A titre éducatif uniquement. | | | |