

CONTRAT DE PHASE

Phase 50

Ensemble **CANON**

Pièce **BASE**

Matière

Série **1**

Programme **% 684**



1

1



FRAISAGE

HAAS mode 3 AXES

DT 04

Nom

Date



MIP : - appui plan sur P1
 - appui linéaire rectiligne sur P2
 - appui ponctuel sur P3

Porte-Pièce : étau

OPERATIONS	OUTILS	Vc	n	f / fz	Vf	T	D	
		m/min	tr/min	mm/tr mm/dent	mm/min			
a) Epaulement 1	Fraise 2 tailles alu série longue DIN 844L D = 20 TITEX D 2344*20		2000		200	8	8	
b) Epaulement 2			2000		200	8	8	
c) Epaulement 3			2000		200	8	8	
d) Rainure 1				2000		200	8	8
e) Rainure 2				2000		200	8	8

Edition d'éducation de SOLIDWORKS – A titre éducatif uniquement.