

NOMENCLATURE DES PHASES

Ensemble **CANON**

Pièce **FUT**

Matière **ALUMINIUM**



EFICNSW

1

1

Nom

Date

Série

DT2

Phase	DESIGNATION	MACHINE	OBSERVATIONS
010	DECOUPE		
020	TOURNAGE %671	Rosilio TBI 500 MC 3 axes	
030	TOURNAGE %672	Rosilio TBI 500 MC 3 axes	
040	CONTROLE		
Edition d'éducation de SOLIDWORKS – A titre éducatif uniquement.			